

LABORATORIOS DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS		Ruturnero		Ases de Bacterias		Análisis de Bacterias		Análisis de Bacterias de origen animal "profilaxis"		Análisis de virus de origen animal "profilaxis"		Análisis de virus de origen animal "profilaxis"		Análisis de virus de origen animal "profilaxis"		Análisis de virus de origen animal "profilaxis"		Análisis de virus de origen animal "profilaxis"		Análisis de virus de origen animal "profilaxis"		Análisis de virus de origen animal "profilaxis"		
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mantenimiento de cajones, guantes partes de activos, equipos para la realización de análisis, autolavav, horno	Mecánico por elementos o partes de máquinas	Golpes, cortes							(M)	2	2	4	(B)	10	40	III	Aceptable	10	Sensibilización autocuidado	Si	Resolución 2400 de 1981		
	Mantenimiento de materiales y armarios de vidrio	Mecánico por (piezas a trabajar)	Golpes, cortes							(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	10	Sensibilización autocuidado	Uso de Bata, Guantes de nitrilo para realizar las tareas	Si	Resolución 2400 de 1981	
	Limpieza y material en gavetas	Locativo por caídas de objetos	Golpes, cortes, fracturas							(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	10	Realizar continuo seguimiento a la organización de los materiales en sus áreas de trabajo y almacenamiento de materiales	Si	Resolución 2400 de 1982		
	Uso de escaleras en áreas	Locativo superficies de trabajo con diferencia de nivel	Caídas de distinto nivel	Fracturas							(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	10	Sensibilización auto cuidado y prevención caídas	Realizar seguimiento al estado de las escaleras antes de realizar cualquier tarea	Si	Resolución 2400 de 1983
BIOLÓGICOS	Mantenimiento de (Medios de cultivo, cultivos celular, virus vivos, toxoides inactivos)	VIRUS	Enfermedades virales infecciones	Uso de Cabinas para minimizar la exposición	Eso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, Protector respiratorio, gorro					(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	10	Capacitación riesgo biológico uso de EPP	Eso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, Protector respiratorio, gorro y protector visual	Si	Ley Noema de 1979 Decreto 2240 de 1996 Decreto 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2012	
	Mantenimiento de (Medios de cultivo, cultivos celular, virus vivos, toxoides inactivos)	BACTERIAS	Infecciones	Uso de Cabinas para minimizar la exposición	Eso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, Protector respiratorio, gorro					(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	10	Capacitación riesgo biológico uso de EPP	Eso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, Protector respiratorio, gorro y protector visual	Si	Ley Noema de 1979 Decreto 2240 de 1996 Decreto 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2012	
	Mantenimiento de (Medios de cultivo, cultivos celular, virus vivos, toxoides inactivos)	HONGOS	Enfermedades, infecciones	Uso de Cabinas para minimizar la exposición	Eso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, Protector respiratorio, gorro						(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	10	Capacitación riesgo biológico uso de EPP	Eso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, Protector respiratorio, gorro y protector visual	Si	Ley Noema de 1979 Decreto 2240 de 1996 Decreto 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2012
	Ensayos en biomonitoreo (batas, cobayes)	MORDEDURAS	Enfermedades infecciones por contacto con animales		Eso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, Protector respiratorio, gorro, Overol, Protector visual						(M)	2	2	4	(B)	10	40	III	Aceptable	10	Capacitación riesgo biológico uso de EPP	Eso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Overol, Protector respiratorio, gorro y protector visual	Si	Ley Noema de 1979 Decreto 2240 de 1996 Decreto 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2012
	Ensayos en biomonitoreo (batas, cobayes)	FLUIDOS O EXCREMENTOS	Enfermedades infecciones por contacto con animales		Eso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, Protector respiratorio, gorro, Overol, Protector visual						(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	10	Capacitación riesgo biológico uso de EPP	Eso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Overol, Protector respiratorio, gorro y protector visual	Si	Ley Noema de 1979 Decreto 2240 de 1996 Decreto 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2012
	Procedimientos en equipos generadores de vibraciones	VIBRACIÓN SEGMENTARIA	Dolores osteomusculares Mano Brazo								(M)	2	2	4	(B)	10	40	III	Aceptable	10	Realizar pausas activas cuando se este expuesto al peligro por tiempos prolongados	Si	Ley 9 de 1979 Resolución 2400 de 1979	
FISICOS	Almacenamiento de refrigerios	TEMPERATURAS EXTREMAS FRO	Quemaduras de miembros superiores Manos		Uso de EPP Guantes especiales para contacto con temperaturas extremas bajas					(M)	2	3	6	(M)	25	150	II	Aceptable con Control Especifico	10	Capacitación para el uso de EPP según la tarea a ejecutar	Uso de EPP Guantes especiales para contacto con temperaturas extremas bajas	Si	Ley 9 de 1979	
	Presencia de bioterrorismo en todo el área , computadores	RADACIONES NO IONIZANTES (ELECTROMAGNETICAS)	Dolores de cabeza, Migraña, Cansancio visual							(M)	2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	10	Programa de pausas activas en áreas de trabajo	Si	Ley 9 de 1979 Resolución 2400 de 1979		
QUÍMICOS	Mantenimiento de diferentes sustancias químicas que los generan (oz)	QUÍMICOS	Gases y vapores	Uso de Cabinas para extracción de vapores producidos por las sustancias químicas.	Uso de Protección respiratoria especial con filtros					(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	10	Capacitación auto cuidado y uso de EPP	Uso de Protección respiratoria especial con filtros	Si	Ley 9 de 1979 Resolución 2400 de 1979 Decreto 170 de 1990 Decreto 1843 de 1991 Ley 26 de 1992	
	Labor administrativa y operativa, el personal se encuentra la mayor parte del tiempo con suficiente carga laboral	FISICOS	Jornada de trabajo pasiva	Estrés por carga laboral	Implementación de batería de riesgo psicosocial					(M)	2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	10	Seguimiento a recomendaciones de resultados de batería de riesgo psicosocial	Si	Decreto 184 de 2012 Ley 1010 de 2006 Resolución 052 de 2012		
BIOMECANICOS	La actividad se realiza en posturas vadenite y de pie	POSTURA Prolongada	Dolores de espalda, problemas osteomusculares		Participación en pausas activas por áreas de trabajo					(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	10	Programa de pausas activas en áreas de trabajo	Realizar pausas activas durante la jornada laboral en puestos de trabajo	Si	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1994	
	Actividades administrativas todo el tiempo con de mesa y teclado	MOVIMIENTO REPETITIVO	Dolores osteomusculares		Participación en pausas activas por áreas de trabajo					(M)	2	2	4	(B)	10	40	III	Aceptable	10	Programa de pausas activas en áreas de trabajo	Realizar pausas activas durante la jornada laboral en puestos de trabajo	Si	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1995	
	El personal se encuentra realizando trabajo administrativo en posición vadenite por más de dos horas seguidas	POSTURA FORZADA	Dolores osteomusculares Lesiones de columna		Participación en pausas activas por áreas de trabajo						(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	10	Programa de pausas activas en áreas de trabajo	Realizar pausas activas durante la jornada laboral en puestos de trabajo	Si	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1995
	Mantenimiento de cajones, guantes partes de activos, equipos para la realización de análisis, autolavav, horno	Mecánico por elementos o partes de máquinas	Golpes, cortes								(M)	2	2	4	(B)	10	40	III	Aceptable	10	Sensibilización de auto cuidado	Si	Resolución 2400 de 1981	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mantenimiento de materiales y armarios de vidrio	Mecánico por (piezas a trabajar)	Golpes, cortes							(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	10	Sensibilización de auto cuidado	Si	Resolución 2400 de 1981		
	Limpieza y material en gavetas	Locativo por caídas de objetos	Golpes, cortes, fracturas							(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	10	Realizar continuo seguimiento a la organización de los materiales en sus áreas de trabajo	Si	Resolución 2400 de 1982		
	Área reducida	BIOLÓGICOS	VIRUS	Enfermedades virales	Esquema de vacunación					(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	10	Seguimiento a esquemas de vacunación	Uso de tapaboca cuando haya presencia de gripe en el área	Si	Resolución 2400 de 1979	
FISICOS	Presencia de bioterrorismo en todo el área , computadores	RADACIONES NO IONIZANTES (ELECTROMAGNETICAS)	Dolores de cabeza, Migraña, Cansancio visual		Pausas activas					(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	10	Pausas Activas para minimizar el tiempo de exposición	Rotación de actividades para minimizar la exposición	Si	Resolución 2400 de 1979	
	PSICOCIAL	Labor administrativa y operativa, el personal se encuentra la mayor parte del tiempo con suficiente carga laboral	Jornada de trabajo pasiva	Estrés por carga laboral	Implementación de batería de riesgo psicosocial					(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	10	Seguimiento a recomendaciones de resultados de implementación de batería de riesgo psicosocial	Si	Ley 9 de 1979 Decreto 184 de 2012 Ley 1010 de 2006 Resolución 052 de 2012		
La actividad se realiza en posturas vadenite		POSTURA Prolongada	Dolores de espalda, problemas osteomusculares		Participación en pausas activas por áreas de trabajo					(M)	2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	10	Seguimiento a recomendaciones de resultados de implementación de batería de riesgo psicosocial	Si	Decreto 184 de 2012 Ley 1010 de 2006 Resolución 052 de 2012		
BIOMECANICOS	Actividades administrativas todo el tiempo con de mesa y teclado	MOVIMIENTO REPETITIVO	Dolores osteomusculares		Participación en pausas activas por áreas de trabajo					(M)	2	4	8	(M)	25	200	II	Aceptable con Control Especifico	10	PVE riesgo biomecánico Programa de pausas activas en áreas de trabajo	Realizar pausas activas durante la jornada laboral en puestos de trabajo	Si	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1994	
	El personal se encuentra realizando trabajo administrativo en posición vadenite por más de dos horas seguidas	POSTURA FORZADA	Dolores osteomusculares Lesiones de columna		Participación en pausas activas por áreas de trabajo					(M)	2	4	8	(M)	25	200	II	Aceptable con Control Especifico	10	PVE riesgo biomecánico Programa de pausas activas en áreas de trabajo	Realizar pausas activas durante la jornada laboral en puestos de trabajo	Si	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1995	
	La actividad se realiza en posturas vadenite	POSTURA Prolongada	Dolores de espalda, problemas osteomusculares		Participación en pausas activas por áreas de trabajo					(M)	2	4	8	(M)	25	200	II	Aceptable con Control Especifico	10	PVE riesgo biomecánico Programa de pausas activas en áreas de trabajo	Realizar pausas activas durante la jornada laboral en puestos de trabajo	Si	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1994	
	Actividades administrativas todo el tiempo con de mesa y teclado	MOVIMIENTO REPETITIVO	Dolores osteomusculares		Participación en pausas activas por áreas de trabajo					(M)	2	4	8	(M)	25	200	II	Aceptable con Control Especifico	10	PVE riesgo biomecánico Programa de pausas activas en áreas de trabajo	Realizar pausas activas durante la jornada laboral en puestos de trabajo	Si	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1995	

Oficina Adm	Rubrica	Verificación y organización de la información	Mantención de coesores, esferas, bisturí, grapadoras, vasa ginecos etc.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico por (piezas a trabajar)	Golpes, cortes				(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	10					Implementación de metodología de S 5	SI	Resolución 2400 de 1981					
																											Presencia de archivadores en área o caso de ellos	Locativo por caídas de objetos	Materiales en puestos de trabajo Instalaciones eléctricas de equipos de las áreas de trabajo desorganizadas	Locativo condiciones de orden y aseo	Continua generación de papetería en puestos de trabajo
Área de almacenamiento de insumos Almacenamiento de insumos, retiro de material a utilizar Archivo de documentación del laboratorio	Rubrica	Almacenamiento de insumos, retiro de material a utilizar Archivo de documentación del laboratorio	Es el área hay presencia de bombillas que se encuentran en mal estado (fundidas)	FOCOS	ILUMINACIÓN POR LUZ VISIBLE POR DEFICIENCIA	Dolores de cabeza Cansancio visual				(M)	2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	10						Adecuación y mantenimiento de bombillas en el área	SI	Resolución 2400 de 1984				
			Mantención de cajas y materiales del laboratorio	BIOMECAÑICOS	Mantención manual de cargas	Dolores osteomusculares					(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	10						Capacitación de Manejo adecuado de cargas y auto cuidado	SI	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1375 de 1996			
			Mantención de elementos, utensilios de vidrio	Mecánico por (piezas a trabajar)	Golpes, cortes						(B)	6	2	12	(A)	10	120	III	Aceptable	10						Adecuación de espacios de área de almacenamiento	SI	Resolución 2400 de 1979			
			Acumulación de material en estantes	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo medios de almacenamiento	Golpes, caída de objetos					(B)	6	2	12	(A)	25	300	II	Aceptable con Control Especifico	10						Adecuación de espacios de área de almacenamiento	SI	Resolución 2400 de 1980			
			Elemento y materiales en partes altas de los estantes del área	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo por caídas de objetos	Golpes, cortes, fracturas					(B)	6	2	12	(A)	25	300	II	Aceptable con Control Especifico	10						Adecuación de espacios de área de almacenamiento	SI	Resolución 2400 de 1981			
			Uso de elementos no seguros para llegar a zonas altas de los estantes	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo superficies de trabajo con diferencia de nivel	Caídas de distinto nivel Golpes Fracturas					(B)	6	2	12	(A)	25	300	II	Aceptable con Control Especifico	10						Instalación de una escalera pequeña para acceder a áreas de almacenamiento en niveles superiores	SI	Resolución 2400 de 1982			
			Presencia de cajas, materiales, en estantes y en el suelo alrededor de toda el área	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo condiciones de orden y aseo	Golpes, cortes, caídas a mismo nivel					(B)	6	2	12	(A)	25	300	II	Aceptable con Control Especifico	10						Implementación de metodología de S 5	SI	Resolución 2400 de 1983			